



Distretto Scolastico N° 53 – Nocera Inferiore (SA)

**Scuola Secondaria di 1° grado
“FRESA - PASCOLI”**

Viale Europa ~ 84015 Nocera Superiore (SA)

☎ 081 9331111 Telefax: 081 936230 C.F.: 94041550651 Cod: Mecc.: SAMM28800N

samm28800n@istruzione.it www.fresapascoli.gov.it



Scuola Secondaria Statale 1° grado -
"Fresa - Pascoli" - Nocera Superiore
Prot. 0001987 del 18/09/2019
(Uscita)

Nocera Superiore,

Al SPP della scuola per conoscenza, attivazione procedurale e per la trasmissione

All'Ente locale proprietario dell'Immobile

All'Ufficio tecnico del Comune di Nocera Superiore

Alle RSPP Proff.sse Carmela Petrosino - Raffaella Formisano

Al RLS Prof.ssa Maria Anna Giugliano

**Oggetto: MONITORAGGIO INTERVENTI ordinari STRUTTURA SCOLASTICA-
Scuola secondaria I Grado Fresa-Pascoli Nocera Superiore (SA)**

Dal monitoraggio effettuato dalla scrivente è emerso per quanto riguarda gli Adempimenti tecnici e documentali delle STRUTTURA SCOLASTICA- Scuola secondaria I Grado Fresa-Pascoli Nocera Superiore (SA)

Il quadro prospettico in allegato con i documenti e gli interventi effettuati e tutto ciò che ancora manca.

La sicurezza dei locali scolastici richiede un'azione incisiva dell'Istituzione Scolastica ed un'azione concertata con l'E.L. chiamato a collaborare, a intervenire per assicurare condizioni di agibilità, di funzionalità dei locali scolastici.

Pertanto si richiede l'intervento urgente lavorando in sinergia per rispondere agli adempimenti in materia.

La scuola, l'utenza, il Comune devono lavorare per una cultura della sicurezza che va sviluppata e incrementata sempre e costantemente; spesso gli obiettivi da raggiungere hanno bisogno di "lungo periodo" e di una cultura collegiale e cooperativistica degli operatori scolastici nonché di un clima collaborativo

positivo tra scuola e EE.LL. In più è fondamentale “una cultura della rete per la sicurezza”. La presenza efficace ed efficiente degli enti locali nelle scuole per quanto previsto dalla legge e non, rappresentano momenti importanti per garantire una cultura della sicurezza.

Il sottoscritto onde tutelare la sicurezza e le condizioni di igienicità minime per l’utenza, onde assicurare condizioni di agibilità e di funzionalità della scuola, in un clima collaborativo e di concertazione, costruttivo rispetto ai problemi nell’ottica di attenuare i problemi sollevati attende riscontro rispetto al monitoraggio come di seguito evidenziato.

SI TRASMETTE L'ELECO DEGLI INTERVENTI DA EFFETTUARE SECONDO IL MONITORAGGIO DEL PROF. COORDINATORE ALLA SICUREZZA.

Verbale n. 1 - rilevazione scolastica sulla struttura Istituto Scuola Statale di 1° grado Fresa- Pascoli

In riscontro al sopralluogo effettuato il giorno 4 settembre alle ore 9.00 in presenza dell’Ing. Pastore e del D.S. Prof. Cirino, si rileva quanto segue:

1. Urge la necessità ai fini della sicurezza scolastica **l’elettrificazione dei cancelli con videocitofono**
2. Inserimento di una barriera protettiva al piano inferiore sotto il sottoscale utilizzato per accumulo materiale inutilizzato e da dismettere (lato 1° circolo didattico, già comunicato ai CC.SS. del circolo)
3. Ripristino tapparelle e veneziane. La sostituzione delle tapparelle non è ultimata. Inoltre, in alcune aule dove sono state sostituite non risultano “stabili”: si richiede un controllo di tutte le nuove installazioni in quanto sono stati ravvisati tasselli non adeguati tanto che al piano 1 – aula 1 A (Lato CS Crescenzo) – una tapparella è caduta il giorno 3 settembre u.s. e i CC.SS. l’hanno rimossa.
4. Al corridoio lato Segreteria, messa in sicurezza della porta della stanza dei CC.SS. e la porta dei servizi igienici dell’aula informatica docenti.
5. Messa in sicurezza della **porta antipanico** che dà sulle scale antincendio 1° piano – lato palestra (Lato CS Crescenzo)
6. Si segnalano **crepe murarie primo piano** (Lato CS Crescenzo) ma, in generale, in gran parte dell’edificio
7. Al 1° piano (lato CS Giuseppe Albano) un gabinetto non funziona e si ravvisa la caduta di intonaco: si necessita un intervento, ma, in generale, **un controllo URGENTE di tutto l’impianto IDRICO del plesso**
8. Potenziamento strisce antiscivolo e segnaletica sicurezza esterna ed interna.
9. **Installazione “anti-trauma” c/o scale d’emergenza** piano terra poiché ad altezza d’uomo
10. Messa in sicurezza dell’uscita del plesso c/o palestre: in particolare di parapetti e tettoie per le quali sono state notate instabilità
11. Pulizia spazi aperti lato retrostante palestra: **URGENTE soprattutto la potatura di alberi dei giardini retrostanti la palestra e la sanificazione dell’area** per via di rami sporgenti e ad altezza di bambino

12. Messa in sicurezza n.2 (due) opere del Parco dell'Arte: l'opera in ferro all'ingresso parcheggio lato 1°circolo e l'opera in pietra, caduta, lato presidenza
13. Controllo Impianto RISCALDAMENTO
14. ACQUISIZIONE CERTIFICATI DI AGIBILITÀ.

Alle ore 10.00 c/o i locali di Presidenza si è riunito il personale SPP (Servizio Protezione e Prevenzione), nella persone di: Dirigente Scolastico Prof. Michele Cirino, Ing. Pastore, RLS Prof.ssa M.A. Giugliano, Responsabili Sicurezza Proff.sse C. Petrosino e R. Formisano (per i docenti) e Sig. C. Battipaglia (per la componente ATA):

1. L'RLS segnala la presenza di persiane fatiscenti in molte aule e armadietti con porte instabili.
2. L'RLS e il DS assicurano flessibilità di orario per evitare criticità stress-correlato.
3. Si discute sulle procedure in corso degli infortuni dell'a.s. precedente (2018/19).
4. Si predispone un piano di sicurezza per gli alunni per ogni attività, curriculare ed extra-curriculare
5. Si discute e si analizza il protocollo di somministrazione dei farmaci
6. Si predispone il Piano di Formazione sulla Sicurezza per gli alunni, da effettuarsi nelle classi con i RRSS Petrosino e Battipaglia
7. Si analizzano le procedure di rischio uscita alunni e si discute sulle responsabilità della scuola e del docente (segue il Documento di Valutazione dei Rischi)

Ciò detto, la riunione si scioglie alle ore 11.00.

Il Referente alla Sicurezza
Prof.ssa Carmela Petrosino

Il D.S.
Prof. Michele Cirino